

## Termohigrómetro Pantalla gigante. modelo 13307.



- Sensores de temperatura y humedad interna.
- Sonda de temperatura externa.
- Alerta por congelación.
- ° C / ° F seleccionable.
- Pantalla Jumbo para la temperatura y la humedad.
- Memoria Min / Max - lecturas de menor a mayor y almacenados para una recuperación instantánea.
- Indicador de batería baja.

**Aplicaciones:** distribución de alimentos, áreas de almacenamiento, hospitales, farmacias, bancos de sangre, invernaderos, casas, incubadoras, salas limpias, cámaras frigoríficas.



Características	Especificaciones
Rango de temperatura	Interna: 32 ° F a 122 ° F (0 ° C a 50 ° C) de la sonda externa: -58 ° F a 158 ° F (-50 ° C a 70 ° C)
Rango de humedad	Interna: 20% a 90%
Exactitud de la temperatura (Int. Y Ext.)	± 1,8 ° F (1 ° C) a partir de -40 ° F a 158 ° F (-40 ° C a 70 ° C)
Humedad Precisión (interna)	± 5% de humedad relativa de 35% a 85% de humedad relativa a 77 ° F (25 ° C)
Sensor de temperatura externa	Longitud del cable: 10 pies / 3meters; sonda: 30 mm (L) x 5 mm (. dia) punta
Resolución	RH1%, temperatura 0,1 ° F /0.1°C
Mostrar la lectura de actualización	10 segundos
Tamaño de la ventana de visualización	3,11 pulg. (W) x 2,79 in. (H) (79 mm x 66 mm)
Altura carácter dentro de la exhibición	1,06 pulg. (17 mm)
Tamaño del producto	3,85 pulg. (W) x 4,33 in. (H) x 0,82 in. (D) (98 mm x 110 mm x 21 mm)
Peso	2.4 oz. (68 g)
Carcasa cuerpo	Polycarbonato y ABS plástico
Sensor	Temperatura: termistor Humedad: película de polímero de capacitancia electrónica
Batería	AAA (cantidad 2 cada uno)
Ajuste de la alarma congelación	Si se establece, la alarma sonará cuando la temperatura externa es <32 ° F (0 ° C)
Grado impermeable	IP67 (Sólo Probe)
Certificación / Calibración	marca CE / NIST